

Raport asupra stării digurilor de apărare

Nr. crt.	Denumirea construcției hidrotehnice	Curs de apă	Caracteristici tehnice	Starea construcției hidrotehnice	Situația afectării la viituri	Modul de refacere
1	DIG ALESD MAL DREPT	Crișul Repede	1.Dig Aleșd Mal Drept L=1200m l=3.0m h=1.0m; 2.Dig Aleșd Mal Drept L=400m l=2.0m,h=3.5m	Construcția hidrotehnică se încadrează în parametri optimi de funcționare.	Nu a fost afectat	Nu este cazul
2	DIG	Valea Izvor (Valea Șoimuș)	1.Dig mal stang V.Izvor-Aleșd, L=500 m,l =3.0m, h =2.0m; 2.Dig mal drept V.Izvor Aleșd-Av.Pod L =650 m, l =3.0 m,h =2.0 m	Construcția hidrotehnică se încadrează în parametri optimi de funcționare.	Nu a fost afectat	Nu este cazul
3	DIG PADUREA NEAGRA MAL DREPT	Bistra	L=500m l=3.0m h=1.5m	Construcția hidrotehnică se încadrează în parametri optimi de funcționare.	Nu a fost afectat	Nu este cazul

Întocmit: